



Stromausfall in Erbach

Stromausfall in Erbach - ERBACH (blu) - Ein defekter Ortsnetztransformator hat am Montag (20.) in Erbach im Odenwald einen Stromausfall verursacht. In Teilen vom Rolleweg und vom Ostring war die Stromversorgung von etwa 17.15 Uhr bis gegen kurz nach 18 Uhr unterbrochen. Betroffen waren etwa 20 Wohnhäuser. Durch Umschaltungen im Niederspannungsnetz wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Verteilnetzbetreiber (VNB) Rhein-Main-Neckar GmbH & Co. KG - Frankfurter Str. 100 - 64293 Darmstadt - Internet: www.vnb-rmn.de

Pressekontakt

Verteilnetzbetreiber (VNB) Rhein-Main-Neckar GmbH & Co. KG

64293 Darmstadt

presse@hse.ag

Firmenkontakt

Verteilnetzbetreiber (VNB) Rhein-Main-Neckar GmbH & Co. KG

64293 Darmstadt

presse@hse.ag

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage