




## Brand am Flughafen in Nairobi

Brand am Flughafen in Nairobi  
Auf dem Flughafen Jomo Kenyatta International Airport (NBO) in Nairobi (Kenia) ist ein Feuer ausgebrochen. Durch den inzwischen gelöschten Brand am Flughafen Nairobi kommt es zu einer Verzögerung des Condor-Fluges DE 2264, der von Frankfurt über Nairobi nach Mombasa und dann mit der Flugnummer DE2265 zurück nach Frankfurt fliegen sollte. Das Flugzeug war heute Morgen sicher in Nairobi gelandet, kann im Moment den Weiterflug aber nicht fortsetzen, da der Flughafen geschlossen ist. An Bord der Maschine des Typs Boeing 767 mit der Kennung D-ABUK befanden sich 243 Passagiere und 9 Besatzungsmitglieder. Alle Passagiere und Crewmitglieder sind wohlauf. Alle Gäste mit dem Ziel Nairobi haben die Maschine inzwischen verlassen und sind auf dem Weg zu ihren Hotels. Die Passagiere, die mit der Maschine nach Mombasa weiterfliegen sollten, werden an Bord gepflegt und im Moment wird geprüft, die Passagiere in Hotels in Nairobi unterzubringen. Die Gäste, die von Mombasa einen Rückflug nach Frankfurt gebucht haben, sind zurück in ihren Hotels und werden von der Thomas Cook-Reiseleitung betreut.  
Condor Flugdienst GmbH  
Condor Platz  
60549 Frankfurt am Main  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 6107 939 - 7804  
Telefax: +49 (0) 6107 - 7147  
Mail: kommunikation@condor.com  
URL: <http://www.condor.com/de/>  


## Pressekontakt

Condor Flugdienst GmbH

60549 Frankfurt am Main

[condor.com/de/](http://condor.com/de/)  
[kommunikation@condor.com](mailto:kommunikation@condor.com)

## Firmenkontakt

Condor Flugdienst GmbH

60549 Frankfurt am Main

[condor.com/de/](http://condor.com/de/)  
[kommunikation@condor.com](mailto:kommunikation@condor.com)

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage