



Legionellen im Kühlwasser des Kraftwerks Moorburg

Legionellen im Kühlwasser des Kraftwerks Moorburg
Bei regelmäßig stattfindenden Kontrollen sind im Wasser des Hybridkühlturms des Kraftwerks in Moorburg, das sich zurzeit in der Inbetriebsetzungsphase befindet, Legionellen gefunden worden. Entsprechend der DIN-Norm und den Auflagen der Genehmigungsbehörde durchgeführte Messungen zeigten kein Vorhandensein von Koloniebildenden Einheiten (KBE). Eine zusätzlich durchgeführte Untersuchung nach einem in der Entwicklung befindlichen, zurzeit nicht normgerechten Messverfahren ergab einen Wert von 28 KBE/ml. Der Zielwert liegt bei 10 KBE/ml.
Als vorsorgliche Maßnahmen wurden die Arbeiten im Kühlturmminneren eingestellt und der Kühlturm vorübergehend außer Betrieb genommen. Um den Hybridkühlturm wird eine Schutzzone von 10 m eingerichtet. Arbeiten in diesem Bereich erfolgen mit Atemschutzmaske.
Eine Gefährdung von Menschen außerhalb des betroffenen Kühlturms besteht nicht. Es kam zu keiner Erkrankung eines auf dem Kraftwerksgelände tätigen Mitarbeiters.
Die Ursache für das Auftreten der Legionellen wird untersucht.
Vattenfall GmbH
Chausseestraße 23
10115 Berlin
Deutschland
Telefon: (030) 81 82 -22
Telefax: (030) 81 82 - 3950
Mail: info@vattenfall.de
URL: <http://www.vattenfall.de>  http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=543536 width="1" height="1">

Pressekontakt

Vattenfall GmbH

10115 Berlin

vattenfall.de
info@vattenfall.de

Firmenkontakt

Vattenfall GmbH

10115 Berlin

vattenfall.de
info@vattenfall.de

Vorsitzender der Geschäftsführung Tuomo J. Hatakka
Vorsitzender des Aufsichtsrats Øystein Løseth (Präsident und CEO von Vattenfall AB)
Handelsregisternummer HRB 124048 B des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg
Umsatzsteueridentifikationsnummer DE 277 449 299