




## Austausch des Instrumenten-Landesystems

Austausch des Instrumenten-Landesystems  
Die Deutsche Flugsicherung (DFS) tauscht derzeit das Instrumenten-Landesystem (ILS) auf der großen Start- und Landebahn des Köln Bonn Airport aus. Bei schlechtem Wetter kommt es deshalb vermehrt zu Landeanflügen über die Querwindbahn aus östlicher Richtung. Nach Angaben der DFS werden die Arbeiten am ILS noch bis etwa Mitte Oktober andauern.  
Flughafen Köln/Bonn GmbH  
51129 Köln  
Telefon: +49 (0)2203 40-4001/02  
Telefax: +49 (0)2203 40-4044  
Mail: [information@koeln-bonn-airport.de](mailto:information@koeln-bonn-airport.de)  
URL: <http://www.koeln-bonn-airport.de/> 

### Pressekontakt

Flughafen Köln/Bonn

51129 Köln

[koeln-bonn-airport.de/](http://koeln-bonn-airport.de/)  
[information@koeln-bonn-airport.de](mailto:information@koeln-bonn-airport.de)

### Firmenkontakt

Flughafen Köln/Bonn

51129 Köln

[koeln-bonn-airport.de/](http://koeln-bonn-airport.de/)  
[information@koeln-bonn-airport.de](mailto:information@koeln-bonn-airport.de)

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage